



СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

гр. София, п.к. 1606, бул. „Генерал Тотлебен” № 34

Per № 3CB - 6566 119 .08.2019 г.
Екз. № Единствен!

РАЗЯСНЕНИЯ

На основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки, във връзка с постъпило писмено запитване относно обществена поръчка с предмет „Доставка на индивидуална тактическа екипировка“ предоставяме следните разяснения.

1. Въпрос: „На първо място бихме искали да Ви обърнем внимание на изискването за основния материал, от който ще се произвеждат артикулите по обособени позиции № 2, 3, 4 и 5. Според техническата спецификация това трябва да е CORDURA® 700 (или еквивалентен) с тегло от не по-малко от 380 g/m². Такъв тип плат е напълно непознат за огромното мнозинство от производителите и търговците. Въпреки усилията ни да го намерим се оказва, че производството му е възможно само по предварителна заявка като нестандартен продукт и ще повиши цената на изделията до ниво, което надхвърля заложените бюджети. Ако се произведе такъв плат, то той ще бъде с толкова плътно тъкани нишки, че ще направи трудно или най-малкото нефункционално огъването на капачите на джобовете (платът ще бъде прекалено твърд). Освен това CORDURA® 700 е предпочитан плат за подобен тип продукти именно поради успешната комбинация от ниско тегло (например като на CORDURA® 500) и здравина (като на CORDURA® 1000). Условието за CORDURA® 700 (т.е. плат с плътност на конеца от 700 Дение) с маса над 380 g/m² елиминира предимствата му, но пък оскъпява значително детайла.”

Отговор: Констатирана е грешка, която не може да бъде отстранена без това да доведе до промяна на първоначално обявените условия.

2. Въпрос: „По Обособена позиция № 1 - модулна тактическа система е заложено изискване за ширина в готов вид на изделието от 300mm (30 cm). Същевременно изискването за дръжката е тя да е с дължина 230mm (23 cm) и разстояние между двата защити края 80-85 cm. Това е практически невъзможно и според нас става дума за техническа грешка. Практиката показва че това разстояние трябва да е над 100mm, за да позволява бързо пъхане и изваждане на ръката на боеца, когато е с ръкавица. Така зададените размери и разстояния не

позволяват да се спазва техническата спецификация и да се произведе функционална модулна тактическа система, каквато е показана на скицата в Техническата спецификация към Обособена позиция № 1.”

Отговор: Констатирана е грешка, която не може да бъде отстранена без това да доведе до промяна на първоначално обявените условия.

3. Въпрос: „Друго изискване към модулната тактическа система е да има *„ленти, зашита в задния страничен шев на „Модулната тактическа система за екипировка” с дължина 810mm±2% и широчина 25mm±2%, чийто край след дъното на „Модулната тактическа система за екипировка” свободно продължават към лицето на корпуса, като в краищата им са закрепени катарамите монтирани на предния голям джоб на Модулната тактическа система за екипировка”*”. Дължината от 810mm според нас не е съобразена с дълбочината на модулната тактическа система за екипировка и не кореспондира със скицата дори приблизително. Катарамите на скицата са зашита в долния край на предния голям джоб, което е на не повече от 290 mm от задния страничен шев, тъй като 290mm е дълбочината на модулната тактическа система за екипировка. Това означава, че около 500 mm (50 cm) лента ще виси свободно до над коленете на носещия я боец и ще създава големи трудности при употреба предпоставки за контузии при закачане в предмети, храсти и др.”

Отговор: Констатирана е грешка, която не може да бъде отстранена без това да доведе до промяна на първоначално обявените условия.

4. Въпрос: „По Обособена позиция № 2 - поясна тактическа система има изискване в предната част да е зашита модулна система, която се състои от модули с ширина 130mm. Същевременно върху тези модули трябва да са пришити *„не по-малко от 3 броя хоризонтално разположени ленти с ширина 25mm±2% и дължина 135 mm±2%”*. Ако това изискване бъде спазено по 5mm от всяка от хоризонталните ленти ще стърчи в страни от модула и ще застъпва стърчащата лента на съседния модул. Това е практически неудобно и нефункционално, въпреки възможността от отклонение от 2%, което би преодоляло проблема до известна степен.”

Отговор: Констатирана е грешка, която не може да бъде отстранена без това да доведе до промяна на първоначално обявените условия.

5. Въпрос: „По отношение на Обособена позиция № 3 - Двоен джоб за пълнител АК е заложено изискване закрепването му към колан или бронезилетка да става чрез *„две двойни, с пречупване, текстилни ленти с ширина 25mm±2% и дължина в готов вид 200mm±2%, между тях са вмъкнати пластмасови вложки с ширина 20mm±2% и дължина 190mm±2%”*. Височината

по гърба на джоба трябва да е 180 mm, което означава, че пластмасовата вложка също трябва да бъде „пречупена”, за да е 190mm. Това ще накара джоба да стои странично издаден навън от колана/бронезилетката, тъй като пластмасовата вложка ще поддържа „дъга”. Тя със сигурност ще се пречупи след не много дълъг период на експлоатация и ще започне да претрива текстилната лента с острите ръбове от пречупването си. Убедени сме, че така поставеното условие ще доведе до неудобство (твърде свободно движение на джоба при ходене и бягане) и ще компрометира трайността на елемента.”

Отговор: Констатирана е грешка, която не може да бъде отстранена без това да доведе до промяна на първоначално обявените условия.


6. Въпрос: „По отношение на Обособена позиция № 3 - Джоб за граната има изискване общата височина на гърба да е 135mm \pm 2% и дълбочина 40mm \pm 2%. Това означава, че капакът трябва да е най-малко около 175mm. Той обаче трябва да бъде закрепен към гърба на джоба с велкро лента с дължина 120mm, защита към капака. При зададена обща дължина на капака от 185mm \pm 2% едва около 1cm от тази лента ще бъде ефективно използван, което е крайно недостатъчно особено за подсигуряване на боеприпас като граната.”

Отговор: Констатирана е грешка, която не може да бъде отстранена без това да доведе до промяна на първоначално обявените условия.

7. Въпрос: Относно Обособена позиция № 1, на стр. 7 от техническата спецификация е записано: №13 – Катарама пластмасова – Общия брой на катарамите е 4 (два) броя. Същото е записано и на №14. Моля уточнете броя на катарамите по №13 и №14 от Спецификацията на материалите.

Отговор: Констатирана е грешка, която не може да бъде отстранена без това да доведе до промяна на първоначално обявените условия.

Във връзка с гореизложеното, Възложителят ще предприеме действия за прекратяване на процедурата.



КОМАНДИР НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ

МАЙОР

Заличено, съгласно
чл. 2 от ЗЗЛД.

МИХАИЛ ПОПОВ

19.08.2019 г.